



Características técnicas

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
Temperatura de almacenamiento/trans- porte	-40 - 70 °C

HWX060HSA