



HXW041H

Comando motore X/P630 100-120Vdc autoreset

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	100 - 120 V

Funzioni

Con funzione auto-reset	Sì
-------------------------	----